Technische Mitteilung des Musterbetreuers: Ing. Cestmir Sebesta,

Reg. Nr. TM – CS – 07 zu LTA LSG 07-008

21 08 2007

Adresse:
Cestmir Sebesta
Griesbacherstrasse 15
D-96571 Bärnau

oder sebestair@web.de
Tel. 00420 723 902 021

Betroffene Muster: **Alle UL Flugzeuge der Baureihe Zephyr und Zephyr 2000, Zephyr 2000 C, Gerätekennblatt 61169 bis 61169.3**

Gegenstand:

1. **Austausch der Sicherungsschraube der Tragflächen Bolzen.**
2. **Handbuchrevision**

1. Bei allen UL Flugzeugen Zephyr sind die Sicherungsschrauben der Tragflächen Bolzen auszutauschen.

Bezug ausschliesslich bei:
Herr Jürgen Schmitz, Sandweg 31, 52428 -Jülich-Güsten
Tel: 0174-9349990 e-mail: jue.schmitz@fz-juelich.de

Berechtigte Personen: Sachkundige Personen
Bestätigung: Prüfer Klasse 5

2. Bei allen UL Flugzeugen Zephyr sind folgende Handbuchseiten, download von „www sebestair.com" zu ersetzen.

Zephyr Gerätekennblatt 61169
Seite 64 – Montage der Tragflächen durch Seite 64 Ausgabe 21.08.2007

Zephyr 2000 Gerätekennblatt 61169.1
Seite 64 – Montage der Tragflächen durch Seite 64 Ausgabe 21.08.2007

Zephyr 2000 C Gerätekennblatt 61169.2 und 61169.3
Seite 26 – Montage der Tragflächen durch Seite 26 Ausgabe 21.08.2007

Austausch der Seiten ist im Handbuch Seite 1a – Berichtigungen einzutragen und durch den Halter zu bescheinigen.

Berechtigte Personen: Halter
Bestätigung: Halter

Im Auftrag: Josef Ehrler

ANERKANNT:
Seite(n): 1
Datum: 30.08.2007
Unterschrift:
Luftsportgerätebüro